


## 壹、廁所整修與改善記錄

### 一、改善項目：廁所地坪高低差

| 改善前（現況說明）                                                                         | 改善中（整修情況）                                                                          | 改善後（完成說明）                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 說明：廁所地坪有高低差                                                                       | 說明：敲除台階情形                                                                          | 說明：廁所地坪無高低差                                                                         |

### 二、改善項目：未設緊急求助鈴。

| 改善前（現況說明）                                                                           | 改善中（整修情況）                                                                           | 改善後（完成說明）                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 說明：廁所內未設緊急求助鈴。                                                                      | 說明：廁所內設置緊急求助鈴。                                                                      | 說明：廁所內求助鈴設置完成。                                                                        |


### 三、改善項目：地坪排水不良

| 改善前（現況說明）                                                                         | 改善中（整修情況）                                                                          | 改善後（完成說明）                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 說明：地坪排水不良                                                                         | 說明：地坪排水施作情形。                                                                       | 說明：地坪排水良好                                                                           |

### 四、改善項目：採光及照明不足

| 改善前（現況說明）                                                                           | 改善中（整修情況）                                                                            | 改善後（完成說明）                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 說明：採光及照明不足                                                                          | 說明：彩色玻璃磚設置情形                                                                         | 說明：採光照明充足                                                                             |

## 五、改善項目：男女共廁，未設置隔間

| 改善前（現況說明）                                                                         | 改善中（整修情況）                                                                          | 改善後（完成說明）                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 說明:男女共廁，未設隔間                                                                      | 說明：男女分廁施工情形                                                                        | 說明:男女分廁完工                                                                           |

## 一、創意推廣作為

本校進行廁所美感教育宣導，帶領學生欣賞廁所之美，了解廁所設計意涵，並學習如廁禮儀。

|                                                                                     |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | 文字說明：<br>帶領學生認識男女分廁的標誌。 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|



文字說明：  
教師說明採光設計的特點。



文字說明：  
教師介紹緊急求助鈴的用途  
及使用時機。



文字說明：  
學生參觀廁所現況及體驗如  
廁禮儀。

|                                                                                   |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | <p>文字說明：<br/>學生觀看欣賞廁所設計之美。</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

## 伍、亮點介紹

本校整建前的勤正樓二樓北側廁所需改善項目如下:男女未能分廁使用不便，女廁蹲便及男廁小便斗高低落差、便器過小踩水器老舊不堪、廁所照明不足、緊急求助鈴設置數量不足，缺乏美感等問題，令師生如廁環境不佳，影響校園環境整潔。

本次新設廁所除改善以上問題以外，依據本校校園願景，學校為都市中的森林小學，校園自然生態豐富，活動空間寬廣，因此將原本的男女合廁，規劃設計為男女分廁，以本校生態溝特有生物貢德氏赤蛙為主軸，牆面則以彩色玻璃磚及彩石漆空心磚作搭配，不僅通風明亮，亦營造柔和溫暖的氛圍。以下就廁所作說明：

勤正樓二樓北側廁所：男廁以翠綠色磁磚營造生意盎然的氛圍，並於小便斗搗擺、入口處窗花、洗手台鏡面呈現青蛙造型，處處符合青蛙主題，再加上張貼青蛙生態環境看板，讓學生融入青蛙主題特色的情境環境中，兼顧美化及學習。女廁以橘色系為主題，窗花雕刻及廁所門板皆以青蛙造型為主題，另於洗手台鏡面設置荷葉造型，與男廁互相呼應，符合本校生態特有生物青蛙的主題。

廁所整修後，煥然一新，色彩鮮豔豐富，運用了顏色及建材的多樣性，搭配青蛙主題的設置，不僅滿足了師生廁所使用的需求，男女分廁、通風明亮，更活化及美化了廁所，達到了空間美學的目標。

|                                                                                     |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | <p>文字說明：<br/>北側男廁廁所入口設置，以綠色系磁磚為主軸，搭配青蛙、荷葉造型窗花。</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|



文字說明：

北側男廁廁所雷雕青蛙造型搗擺，並製作青蛙生態介紹看板，營造青蛙特色主題。



文字說明：

北側男廁廁所以青綠色及青蛙圖案營造生氣盎然的氛圍。



文字說明：

北側男廁廁所設置，洗手台設計青蛙造型鏡子，符合青蛙主題。



文字說明：

北側女廁廁所入口設置，以橘色系磁磚為主軸，搭配青蛙、荷葉造型窗花。



文字說明：

北側女廁廁所已降板為一階，門板以粉紅色系及青蛙為主軸，符合青蛙設計主題。



文字說明：

北側女廁廁所運用彩色玻璃磚增加通風及採光，營造溫暖舒適的如廁環境。



文字說明：

北側女廁廁所荷葉造型洗手台，  
符合青蛙生態環境主題。